

- UWAGI:
1. Wentylatory dachowe i wyrzutnie montować na podstawach dachowych typu BII
 2. Dobrećzowanie lokalizacji przebieć dachowych na etapie wykonawstwa, po odkryciu konstrukcji stropu



PBI PROKAN Biuro: Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8 biuro@prokan.pl, tel. 052 552 00 82			
PROKAN Piotr Stękiertowski www.prokan.pl			
INWESTOR ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY ul. Toruńska 174A 85-844 Bydgoszcz			
ZADANIE ADAPTACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU ZDMIKP PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 10 W BYDGOSZCZY			
TYTUŁ RYSUNKU Rzut dachu - Instalacje wentylacyjne			
STADIUM Projekt	BRANŻA Sanitarna		
budowlano-wykonawczy		Podpis	
mgr inż. Piotr Stękiertowski			
mgr inż. Tomasz Kochanowski		Podpis	
Sprawdził:			
mgr inż. Tomasz Kochanowski			
Data		Skala	Nr rysunku
czerwiec 2014r.		1:50	W02