

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. PRZYKŁADOWE USZKODZENIA KOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH



2. TRASA UNIWERSYTECKA – USZKODZENIE SKARPY I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ



3. DOJŚCIE/DOJAZD DO KŁADKI W CIĄGU UL. JEŹDZIECKIEJ

